



**PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO DEL BAJO
URUBAMBA - PMAC-BU**

AYUDA MEMORIA

**VERIFICACIÓN DEL MUESTREO DE SUELOS EN EL
LINE BREAK DE LA PLATAFORMA MIPAYA - AMBITO
DE LA COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI, REALIZADO
EL 19 DE ENERO DEL 2015**



Camisea 20 de Enero 2015

Antecedentes.

En razón de la verificación realizada el día 18 de enero del 2015 al Line Break de la línea de conducción Mipaya - Malvinas, por parte de la directiva de la CN Kirigueti y del PMAC Bajo Urubamba, se tuvo una reunión con los representantes de la oficina de Accion Comunitaria y Medio Ambiente de Pluspetrol en la comunidad de Kirigueti, acordándose realizar un muestreo de suelos y agua en el sitio donde se produjo el incidente de emisión fugitiva de gas.

Para este muestreo a cargo del laboratorio CORPLAB, sería verificado por los directivos de la CN Kirigueti y representantes del PMAC Bajo Urubamba, a llevarse a cabo el día 19 de enero del 2015.

Participantes

Directivos de la CN Kirigueti

Job Corinti Palomino, Jefe de la comunidad.

Walter Dalguerre Loayza, sub jefe.

Angel Soto Fabián, Teniente gobernador de la CN

PMAC Bajo Urubamba

Gabriel Ménkori Yavireri (Comité de Coordinación)

Didier Choronto Cornelio (Monitor)

Pluspetrol y Corplab

Dennis Gallegos, supervisor de medio ambiente.

Paolo Neira, supervisor acción comunitaria.

3 técnicos muestreadores

Descripción

Siendo las 11 am del 19 de enero del 2015, se inició la caminata hacia la locación de la Plataforma Mipaya, llegando a esta a las 11.30 am aproximadamente.

En el sitio del Line Break, el Ing. Dennis Gallegos explicó los motivos para el muestreo a realizar, señalando a tomarse muestras de suelos y agua en la quebrada Pitoniari.

Seguidamente se realizó el muestreo de suelos respectivo, tomándose muestras de suelos en dos puntos: el primer punto donde se obtuvo la primera muestra de suelo, fue donde el día anterior se señaló y observó rastros de hidrocarburo, ubicado en el sitio donde ocurrió el incidente; el segundo punto fue a unos 4 mts de distancia del primer punto, cercano al cerco perimétrico del Line Break.

Por sugerencia de la directiva y del monitor de Kirigueti, no se tomó las muestras de agua en la quebrada Pitoniari, por la creciente de su caudal a causa de las lluvias que caen constantemente en la zona.

No se levantó ni firmo ninguna acta de verificación, hasta la comunicación de los resultados de los análisis de las muestras recogidas.

Los representantes de la empresa señalaron hacer llegar los resultados dentro de 4 días y se realizará otra visita por parte de los directivos de la CN Kirigueti y el PMAC para la constatación de las labores de remediación respectivas.

Registro fotográfico.



El Ing. Dennis Gallegos, explicando los motivos del muestreo de suelos a cargo de Corplab



El Ing. Gallegos señala el punto de Line Break donde se produjo el incidente de la emisión de gas



Vista de la toma de la 1ra muestra de suelo en el sitio donde se observó rastros de hidrocarburos



Vista de la toma de la 2da muestra de suelo por el cerco perimétrico por donde el agua de lluvia recorrió



Vista de la quebrada Pitoniari, nótese la creciente de su curso de agua