

---

*“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”*

#### **REPORTE N° 4 RECORRIDO DdV FL MIPAYA - PMAC BU**

**Fecha:** 15 de mayo 2021

**Motivo:** Recorrido Derecho de Vía FL Mipaya (PK 10+800 – PK 11+460) territorio de la CN Kirigueti.

**Fecha de verificación:** 15 de mayo de 2021

#### **Antecedentes:**

Representantes del PMAC Bajo Urubamba y comuneros de Kirigueti, por acuerdo comunal previo, decidieron hacer un recorrido del DdV FL Mipaya dentro de su ámbito comunal, a razón de conocer el estado de éste.

#### **Desarrollo de la verificación:**

Siendo las 7:00 am del día 15 de mayo, dos representantes del PMAC BU, y una autoridad comunal designado por la comunidad de Kirigueti, y cumpliendo protocolos de bioseguridad, se dirigieron por vía fluvial y desplazamiento terrestre para el ingreso al DdV FL Mipaya hasta el punto acceso PK 10+800. El recorrido de verificación culminó siendo las 10:00 am.

#### **CN Kirigueti:**

- Renso Barazo Francisco: Directivo y representante comunal CN Kirigueti

#### **Verificadores del PMAC:**

- Enrique Choronto Ríos: Presidente del PMAC BU
- Kelly Ríos Arias: Monitora Ambiental CN Kirigueti

#### **Hallazgos**

No se registra ninguna observación que amerite una atención inmediata por parte de la empresa Pluspetrol en el tramo recorrido. El punto final del recorrido fue el PK 11+460, debido a que el DdV presenta crecimiento abundante de vegetación que impide un desplazamiento seguro.

Se verificaron trabajos anteriores de control de erosión temporal que se encuentran en estado funcional, viéndose acueductos y gaviones. Se registró, también, la existencia de madera y otros materiales utilizados para los trabajos de mantenimiento del DdV.

Durante el recorrido, en el DdV, no se encontró con ningún personal de alguna contratista de la empresa u otros comuneros, considerando la presencia del CV Saniri PK 10+800.

**Registro fotográfico:**

	
<p>Punto de control catódico del FL Mipaya en la PK 10+860 y punto cercano de inicio de recorrido al DdV, territorio de la CN Kirigueti.</p>	<p>Vista del cartel que indica la PK 11+460, lugar del término del recorrido al DdV FL Mipaya, territorio de la CN Kirigueti</p>
	
<p>Cuerpo de agua con orillas no erosionadas en el DdV Mipaya, nótese las aguas claras.</p>	<p>Vista de acueducto aún en estado funcional.</p>
	

<p>Material cubierto con geomembrana, listones de madera, para trabajo de mantenimiento en el DdV Mipaya, territorio de la CN Kirigueti.</p>	<p>Registro indirecto de indicador biológico, (huella de felino) que muestra presencia de fauna silvestre que transita por estas zonas.</p>
	
<p>Verificación de legibilidad de carteles informativos en el DdV FL Mipaya en la PK 10+952.</p>	<p>No hubo interacción, con personal contratista de PPC o comuneros, durante el recorrido en el DdV FL Mipaya.</p>