



**PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO DEL BAJO
URUBAMBA (PMAC-BU)**

**AYUDA MEMORIA DE VERIFICACION DE LA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES
DE ARBOLES PARA SER TALADOS EN EL CAMPAMENTO VOLANTE
CARACOL EN LA PK 4+200**



Camisea, 06 de julio de 2015

LISTA DE ACRÓNIMOS

ACRÓNIMO	SIGNIFICADO
AACC	: Acción Comunitaria
ARC	: Asentamiento Rural de Colonos
CC	: Comité de Coordinación
CN	: Comunidad Nativa
DdV	: Derecho de Vía
EIA	: Estudio de Impacto Ambiental
m	: Metros
MA	: Medio Ambiente
mE	: metros Este
mN	: metros Norte
msnm	: Metros sobre el nivel del mar
PK ##+###	: Progresiva Kilómetro ## más ### metros
PMA	: Plan de Manejo Ambiental
PMAC-BU	: Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario del Bajo Urubamba
PPC	: Pluspetrol Perú Corporation
ProNaturaleza	: Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza
RRSS	: Residuos Sólidos
UTM	: Universal Transversal de Mercator

ANTECEDENTES

El día 06 de julio, el jefe de la CN de Camisea se apersonó a las oficinas del PMAC solicitando que dos monitores acompañaran a los supervisores de PPC para verificar la identificación de árboles a ser los talados en el CV Caracol por motivos de seguridad.

OBJETIVO

El objetivo de la visita fue verificar la identificación las especies de árboles a ser talados por motivos de seguridad en el CV Caracol.

PARTICIPANTES

PMAC-BU:

- Kelly Vicente Pavataki, Monitor(a) de CN Camisea.
- Didier Choronto Cornelio, Técnico Socio-Ambiental.

PLUSPETROL:

- Alicia Lezama, Supervisor de AACC de PPC.

DESARROLLO DE LA VISITA

UBICACIÓN REFERENCIAL:

PUNTO REFERENCIAL	
Campamento Volante Caracol	
Altitud	451 msnm
18L	1148782 mE
UTM	07255321 mN

Siendo las 9:50 am se inició la visita de verificación sobre la tala de árboles y desbroce en el campamento volante Caracol ubicada en la PK 4+200 de la CN de Camisea.


La verificación se realizó en las áreas de almacén, zona de enganche, servicios y servicios higiénicos. El supervisor indicó que la identificación de estos árboles es para ser talados, debido a que éstos representan un peligro para los trabajadores que habitan en el CV Caracol, además para la seguridad del ducto.

Se identificaron un total de 13 árboles que serán talados en las áreas mencionadas, cuyos DAP's variaron entre 15-50 cm y con alturas entre los de 5-17 m. Ninguno de estos árboles son considerados maderables.

Cabe mencionar que el campamento se encuentra en construcción.

A continuación se da la lista de las especies de árboles a talar:


ESPECIE	# INDIV.	DAP (cm)	ALTURA (m)	UBICACIÓN
Requia	1	15	7	Área de almacén
Requia	1	23	8	Área de almacén
Requia	1	24	10	Área de almacén
Requia	1	25	9	Área de almacén
Cetico	1	20	8	Área de almacén
Cetico	1	23	9	Área de almacén
Cetico	1	22	5	Zona de enganche
Peine de mono	1	21	6	Zona de enganche
Peine de mono	1	29	7	Zona de enganche
Peine de mono	1	25	10	Zona de enganche
Pashaco	1	50	16	Zona de enganche
Amasiza	1	42	17	Zona de enganche
Pashaco	1	45	14	Servicios higiénicos



En esta imagen se aprecia los árboles que necesitan ser talados para la seguridad del CV Caracol.



En esta otra imagen se aprecia al técnico socio ambiental midiendo el árbol Requía.



En esta imagen se aprecia al Técnico Socio Ambiental junto con el encargado del CV verificando las medidas de diámetro de los árboles.

La visita finalizó siendo las 11:30 am.