

---

*“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”*

### **REPORTE N° 3 DE ALERTA TEMPRANA - PMAC BU**

**Fecha:** 9 de abril 2021

**Motivo:** Verificación de malas prácticas, por parte de la empresa contratista INMAC, sobre enterrado de residuos sólidos en el Derecho de Vía (PK 29+580m) territorio de la CN Shivankoreni.

**Fecha de verificación:** 8 de Abril 2021

#### **Antecedentes:**

El 7 de abril 2021, el PMAC Bajo Urubamba recibió información, por parte de comuneros de la CN Camisea, de una posible mala práctica del personal de la empresa **INMAC**, de enterramiento de residuos sólidos en el DdV (PK 29+580) en el territorio de la CN Shivankoreni.

Ante esta información, el vicepresidente del PMAC, Sr. Geranio Moka, quien se encuentra en la oficina del PMAC en Camisea, se comunicó con el Sr. Hilber Italiano Silva, monitor comunal y Sub Jefe de la CN Shivankoreni, quien en conjunto con la Jefa de la comunidad, Sra. Kelina Vargas, solicitaron al PMAC realizar una verificación, para lo cual designaron ser acompañados por un directivo de la comunidad.

#### **Desarrollo de la verificación:**

Siendo las 8:30 am del día 8 abril, dos integrantes del PMAC BU y dos comuneros de la comunidad de Shivankoreni, designados por sus autoridades, se dirigieron al lugar de la PK 29+580, por vía fluvial.

#### **Verificadores:**

- Geranio Moka Enríquez (Vicepresidente del PMAC BU)
- Evelin Toribio Aladino (Monitora Ambiental CN Camisea)
- Ricardo Caristo Romano (Secretario directivo CN Shivankoreni)
- Gegner Italiano Silva (Comunero CN Shivankoreni)

Luego de trasladarse por vía fluvial y llegar hasta el sitio ubicado en un terreno/chacra de la Sra. Dorotea Italiano, se dirigieron a pie por una trocha accesible, por espacio de una hora y 20 minutos, llegando hasta el punto de acceso de la PK 30+000 del DdV Pagoreni B.

### **Hallazgos**

Estando en el sector de la PK 30+000, la comitiva pudo observar a un costado del DdV la presencia de desechos o residuos sólidos acumulados en la superficie del suelo entre la vegetación arbustiva del lugar. Los residuos encontrados eran cintas de seguridad preventiva, saquillos de plástico, costales de plástico deteriorados, bolsas plásticas, botellas plásticas de agua, cartones, envases descartables de tecnopor y envoltura de galletas.

Seguidamente, la comitiva se dirigió al sector de la PK 29+580, y hallaron un sitio donde se habían enterrado otros residuos sólidos; en referencia, a las fotografías registradas el día anterior (7 de abril), en que se muestran a personal de la contratista INMAC realizando actividades en este lugar. El sitio está ubicado aproximadamente a unos 10 m del DdV, donde se evidenció haber sido liberado de malezas y haberse dado la remoción del suelo.

Luego de los registros fotográficos de las condiciones del lugar, se realizó la excavación de verificación. Durante la excavación, se pudo apreciar que el suelo estaba compactado y “taconeado” con madera, con la intención de no dejar vestigios del enterramiento de la basura. Aproximadamente, a unos 30 cm de profundidad, ya se empezó a encontrar los residuos enterrados, hallándose un saquillo de plástico, envases de agua 3.5 litros, envolturas de aceite, botellas plásticas de agua gasificada, botellas plásticas de gaseosas, tecnopor, cartón y otros costalillos.

Al seguir excavando, se encontraron más residuos, encontrándose envases plásticos de aceite SAE40 para motosierra, es decir, residuos catalogados como peligrosos. La comitiva, pudo comprobar, que a unos 50 cm de profundidad seguía habiendo más residuos enterrados, dando ya la apariencia de ser una especie de botadero de residuos.

Los residuos desenterrados fueron acomodados en el lugar, para que la empresa encargada de los trabajos en la zona, proceda a su traslado a la Base de Malvinas; sin embargo, hay basura que sigue enterrada en el sitio y debe procederse en realizar un retiro completo de todo el volumen que podría existir, ya que la excavación de verificación sólo ha sido superficial.

### **Otros hallazgos**

Se pudo ver un cable, al parecer, podría ser la fibra óptica expuesta. Según versión de los comuneros acompañantes, en esa zona se habría dado una exposición de la tubería por temas de erosión y que actualmente ya no está visible por el trabajo de reacondicionamiento.

Se pudo, también, observar la existencia de madera, material para gaviones, geomembrana y otros materiales utilizados para los trabajos de mantenimiento del Derecho de Vía.

### **Preocupaciones**

Los hallazgos, hicieron surgir en los integrantes de la comitiva la preocupación del estado de otros sitios del DdV, que podrían presentar este tipo de enterramientos de residuos.

Por su parte el Sr. Ricardo Caristo, secretario de la junta directiva de la comunidad de Shivankoreni, menciona que informará a la jefa de la comunidad y entregará las fotografías que pudo registrar y probablemente se convoque a una reunión comunal para informar e invitar al PMAC a participar en dicha reunión. Por otro lado, desea que los residuos puedan ser recogidos y trasladados a Malvinas por parte de Pluspetrol.

Terminada la verificación, la comitiva procedió con su retorno siendo las 10:50 am, llegando al sector de la chacra aproximadamente a las 12:15 pm; y luego con el embarque y traslado fluvial a Camisea, llegaron a esta comunidad aproximadamente a las 12:30 pm.

### **Registro fotográfico:**







Otra vista del hallazgo de residuos en la PK 30+000.



En el sitio de la PK 29+580, se muestra el control temporal de erosión y deslizamiento en el DdV, mediante la puesta de una geomembrana.



Vista de la indicación de la PK 29+580 mediante un cartel colocado por encargados de realizar la rehabilitación de la zona.



Vista del cartel que indica el sitio de la PK 29+580 lugar del segundo hallazgo (enterramiento de residuos sólidos).



Sitio del enterrado, nótese el despejado de vegetación y la remoción del suelo.



Otra vista del sitio donde se halló el enterrado de los residuos en el sitio de la PK 29+580.





Al iniciar la excavación de verificación, se pudo notar al suelo compactado, taconeado con madera para no dejar vestigio del enterramiento.



Otra vista de la excavación de verificación, encontrándose raíces taconeadas en la tierra. A 30 cms de profundidad ya se encontró residuos.



Vista de los primeros residuos hallados, como un saquillo, envases plásticos de agua, gaseosa y tecnopor.



A más profundidad, siguió encontrándose más residuos como bolsas plásticas conteniendo residuos.



Vista de la basura que había sido enterrada por personal de la empresa INMAC.



Se continuó encontrando más residuos a unos 50 cm de profundidad.





Otra vista del desenterrado de residuos en el sitio de la PK 29+580



La basura que fue encontrándose se colocó a un costado de la excavación.



Vista del envase de aceite SAE40 que se utiliza para lubricar motosierras. Este residuo es considerado como peligroso y contaminante



Vista del cúmulo de residuos hallados en la excavación de verificación. De seguir con la actividad, se encontrarían más residuos enterrados.



Otra vista de la cantidad de residuos que pudieron ser extraídos y con lo que habría a más profundidad, la condición del sitio sería la de un botadero.



Comitiva mostrando los residuos luego de la excavación de verificación realizada en el sitio de la PK 29+580 costado del DdV Pagoreni B, territorio de la comunidad de Shivankoreni.





Vista panorámica del sitio de la PK 29+580. Área de actividades de mantenimiento del DdV. Se pudo observar un cable que podría ser el cable de fibra óptica expuesto.

En la vista, se observa la existencia de materiales diversos para el mantenimiento del DdV.

**Vistas fotográficas del día 7 de abril 2021:**



Vistas registradas por comuneros, el día 7 de abril, que dió información del lugar del PK 29+850 en el DdV de Pagoreni B, donde se estaría produciendo enterramiento de residuos sólidos por parte de personal de la empresa INMAC.