



**PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL COMUNITARIO DEL BAJO
URUBAMBA - PMAC BU**

AYUDA MEMORIA

VERIFICACION DEL ABANDONO DEL EX CAMPAMENTO SAE



Camisea, 09 de Febrero de 2015.

ANTECEDENTE

En cumplimiento con las actividades de visitas mensuales a locaciones acordadas entre los supervisores de Medio Ambiente y Acción Comunitaria de Pluspetrol, el Comité de coordinación del PMAC BU y asistencia técnica de Pro naturaleza el día 3 de enero del 2015, nuestros monitores se constituyeron en las oficinas de Acción Comunitaria de PPC con el objetivo de realizar la visita a la plataforma San Martín 3, sin embargo, en ese mismo momento el supervisor de asuntos comunitarios, ing. José Cabanillas, nos comunicó que era imposible realizar la inspección porque la plataforma no contaba con operador y por las condiciones climáticas desfavorables. Ante esto, los monitores solicitaron realizar la verificación del ex campamento SAE, ya que esta estaba pendiente desde el mes de diciembre del 2014.

El 19 de diciembre del año pasado, el equipo PMAC BU realizó la verificación de los trabajos de abandono. En aquel momento, los monitores constataron la desinstalación de las estructuras y el retiro de algunos equipos quedando aun en el área gran parte de materiales embalados para ser retirados, por lo que los representantes de PPC señalaron que en cuanto el área quedará totalmente libre procederían a comunicarnos para la constatación respectiva.

Objetivo:

El objetivo de esta visita fue verificar el correcto estado de abandono del ex campamento SAE según lo estipula el plan de manejo ambiental.

Participantes:

Pluspetrol

- Alicia Lezama, PPC-Acción Comunitaria.

- Cristian Huertas, PPC-Acción Comunitaria.
- Jorge Arévalo, PPC-Medio Ambiente.

PMAC BU

- Rusuel turco pacora, Monitor de Kirigueti.
- Ángela Pacora Enríquez, Monitora de Nuevo Mundo.
- Mary Luz Trigoso Sebastián, C.C. PMAC-BU.
- Ronildo Migori Chinchiquiti, Técnico Local de Pro Naturaleza.
- Wagner Terrones Ruiz, Pronaturaleza.

Desarrollo de la visita

Siendo las 8:26 am, el equipo PMAC BU inició el recorrido de toda el área del ex campamento SAE acompañados por los supervisores de medio ambiente y asuntos comunitarios de PPC.

Los monitores recorrieron toda el área y pudieron constatar el retiro de todas las estructuras que conformaban las oficinas, dormitorios, servicios higiénicos, cocina-comedor, almacenes, talleres, entre otros. Asimismo, confirmaron la ausencia de residuos sólidos inorgánicos, letreros y suelos contaminados por residuos sólidos peligrosos.

Con respecto a la restauración del área, se pudo observar que se encuentra en regeneración natural cubierto casi en su totalidad por especies de yerbas y algunos brinzales de la zona. También se observó evidencias de fauna silvestre como huellas de conejo.

El área de enganche de carga, también presentaba una regeneración natural al igual que las trochas que conducían al helipuerto, el cual no pudo ser inspeccionado debido a que estas se encontraban ya cerradas por la vegetación.

Finalmente, el supervisor de medio ambiente de PPC explicó que esta área es parte del futuro proyecto de ampliación del aeródromo, por lo que la reforestación no se realizó, pero sí se dieron las condiciones para la restauración natural.

La visita de verificación finalizó con la firma del acta de conformidad por parte del equipo PMAC y los representantes de PPC a las 9:10 am en las oficinas de Malvinas.

Registro fotográfico



Monitores PMAC BU recorriendo el área del ex campamento SAE acompañados de los representantes de PPC.



Revegetación natural en el área del ex campamento SAE. Nótese el crecimiento de yerbas y brinzales de la zona.



Monitores señalando el camino de acceso al helipuerto cerrado por la vegetación.



Monitores inspeccionando la zona de enganche. No se encontró observaciones.



Evidencia de animal silvestre en el área del ex campamento base SAE.